

Hier der Status von der Telekom:

Status Ihrer Störungsmeldung ist: Klärung/Prüfung

Datum der Störung: 15.03.2016

Störungsnummer: 19777XXXXX

Gestörtes Produkt/Anschluss: 0225X/XXXXX

Status: Ihre Störungsmeldung befindet sich derzeit in Klärung / Prüfung.

Entstörfrist gemäß AGB: 16.03.2016

Letzte Änderung: 16.03.2016 16:03:12

The screenshot shows the 'Speedport Hybrid Konfigurationsprogramm (version 1.0-pre11)' interface. The 'Status' tab is selected, displaying the following information:

| Status-Informationen | |
|----------------------|------------------|
| Name des Gerätes: | Speedport Hybrid |
| Firmware-Version: | 050124.02.00.012 |
| Seriennummer: | HF5072XXXX |
| IMEI-Nummer: | 8642300239XXXX |
| Uptime: | 03:19:19:22 |

| Internet | |
|-----------------------|-------------|
| DSL-Link: | Synchron |
| DSL-Verbindung: | Aktiv |
| Downstream: | 2304 kBit/s |
| Upstream: | 543 kBit/s |
| LTE-Verbindung: | Aktiv |
| Empfangsstärke: | 80 % |
| WLAN TO GO (HotSpot): | Aktiv |

| Heimnetzwerk | |
|--------------------|-----------------|
| WLAN 2,4-GHz: | Eingeschaltet |
| Name (SSID): | WLAN-F3XXXX |
| Geräte: | 0 |
| WLAN 5-GHz: | Eingeschaltet |
| Name (SSID): | WLAN-F3HHRB |
| Geräte: | 0 |
| Geräte an LAN 1-4: | 1 ✓ 2 ✗ 3 ✓ 4 ✗ |

| Telefonie | |
|-----------|-------------|
| nummer | status |
| *339 | Aktiv |
| *338 | Nicht aktiv |
| *958 | Nicht aktiv |

DECT-Basisstation: Aktiv
Angemeldete Schnurlostelefone: 1

Buttons: Aktualisieren, 19.03.2016 11:02:22

| Speedport Hybrid Konfigurationsprogramm (version 1.0-pre11) | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------------------|---------------|----------|----------|--------|------------|-----------|---------------------|------|
| Logout | Status | Overview | DSL | LteInfo | Syslog | TR-181 | Anrufe | Lan | Interface | Controls | Über |
| Connection Status | | | Line Status | | | Upstream | | Downstream | | | |
| DSL operating-mode: | ADSL_2plus | | Actual Data Rate: | 543 | 2304 | | | | | | |
| Path mode: | None | | Attainable Data Rate: | 1800 | 3100 | | | | | | |
| State: | Up | | SNR Margin: | 257 | 62 | | | | | | |
| Training results: | Showtime | | Signal-level: | 130 | 0 | | | | | | |
| Mode LO/I2: | L0 | | Line Attenuation: | 308 | 705 | | | | | | |
| VPI/VCI: | 1/32 | | FEC Size: | 1 | 1 | | | | | | |
| Statistik Ø | | | Codeword size: | 0 | 0 | | | | | | |
| | Upstream | Downstream | Interleave delay: | 6 | 7 | | | | | | |
| CRC/min | 0 | 16 | CRC error count: | 0 | 86209 | | | | | | |
| HEC/min | 0 | 404 | HEC error count: | 0 | 2210307 | | | | | | |
| FEC/min | 0 | 2148 | FEC error count: | 0 | 11762528 | | | | | | |
| Automatisch aktualisieren | | | Log | Aktualisieren | | | | | | 19.03.2016 11:01:25 | |

```

Datum/Uhrzeit      Meldung
19.03.2016 09:45:21 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich
aktualisiert. (NT101)
19.03.2016 09:09:05 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-89,-6
(LT004)
19.03.2016 09:08:55 Funkzellen Info: 26201,0,0,-89,-6 (LT004)
19.03.2016 08:58:11 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-89,-6
(LT004)
19.03.2016 03:47:43 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-89,-6
(LT004)
19.03.2016 03:45:23 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich
aktualisiert. (NT101)
18.03.2016 21:35:52 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-88,-9
(LT004)
18.03.2016 16:36:12 LTE Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA103)
18.03.2016 16:36:09 Bonding wird bei Bedarf genutzt (HA107)
18.03.2016 16:36:09 Die IP-Adresse des Hybrid
Servers: ,2003:6:(HA101)
18.03.2016 16:36:08 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar
(HA001)
18.03.2016 16:36:01 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar
(HA001)
18.03.2016 16:35:55 LTE Tunnelverbindung verloren (HA003)
18.03.2016 15:52:18 Einwahl Router hat Präfix
2003:70:celf:500::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)
18.03.2016 15:45:24 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich
aktualisiert. (NT101)
18.03.2016 15:45:12 Einwahl Router hat Präfix
2003:6:135a:e400::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)
18.03.2016 14:15:54 Verbindung zum FON System (HB) wurde
erfolgreich hergestellt // Hotspot Telekom_FON öffentlich
nutzbar (FO001)

```


18.03.2016 09:41:54 Funkzellen Info: ,28652544,3,-88,-6
(LT004)
18.03.2016 07:12:21 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-88,-10
(LT004)
18.03.2016 07:12:11 Funkzellen Info: 26201,0,0,-88,-6 (LT004)
18.03.2016 06:23:38 DNSv6-Fehler: Der angegebene Domainname
kann nicht von 2003:180:2:5000:0:1:0:53 aufgelöst werden.
Fehler: Timeout (P008)
18.03.2016 05:46:40 192.168.109.100 Anmeldung erfolgreich.
(G101)
18.03.2016 04:03:07 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-88,-7
(LT004)
18.03.2016 03:45:26 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich
aktualisiert. (NT101)
18.03.2016 02:41:53 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-88,-6
(LT004)
18.03.2016 02:41:43 Funkzellen Info: 26201,0,0,-89,-6 (LT004)
18.03.2016 00:06:04 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-88,-6
(LT004)
18.03.2016 00:04:44 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-88,-6
(LT004)
17.03.2016 23:21:32 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-88,-6
(LT004)
17.03.2016 23:21:22 Funkzellen Info: 26201,0,0,-88,-6 (LT004)
17.03.2016 19:40:44 DSL Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA102)
17.03.2016 19:40:41 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
17.03.2016 19:39:32 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
17.03.2016 19:38:55 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
17.03.2016 19:38:34 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
17.03.2016 19:38:21 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
17.03.2016 19:38:12 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
17.03.2016 19:38:05 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
17.03.2016 19:37:58 DSL Tunnelverbindung verloren (HA004)
17.03.2016 17:41:36 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-88,-6
(LT004)
17.03.2016 17:36:54 DNSv6-Fehler: Der angegebene Domainname
kann nicht von 2003:180:2:5000:0:1:0:53 aufgelöst werden.
Fehler: Timeout (P008)
17.03.2016 17:20:50 DNSv6-Fehler: Der angegebene Domainname
kann nicht von 2003:180:2:5000:0:1:0:53 aufgelöst werden.
Fehler: Timeout (P008)
17.03.2016 17:10:50 DNSv6-Fehler: Der angegebene Domainname
kann nicht von 2003:180:2:5000:0:1:0:53 aufgelöst werden.
Fehler: Timeout (P008)
17.03.2016 17:05:15 LTE Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA103)
17.03.2016 17:05:12 Bonding wird bei Bedarf genutzt (HA107)
17.03.2016 17:05:11 Die IP-Adresse des Hybrid
Servers: ,2003:6:1200 (HA101)
17.03.2016 17:05:11 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar
(HA001)

17.03.2016 17:05:02 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar (HA001)
 17.03.2016 17:04:55 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar (HA001)
 17.03.2016 17:04:48 LTE Tunnelverbindung verloren (HA003)
 17.03.2016 17:01:01 LTE Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA103)
 17.03.2016 17:00:59 Bonding wird bei Bedarf genutzt (HA107)
 17.03.2016 17:00:58 Die IP-Adresse des Hybrid Servers: ,2003:6:1200 (HA101)
 17.03.2016 17:00:58 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar (HA001)
 17.03.2016 17:00:37 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar (HA001)
 17.03.2016 17:00:24 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar (HA001)
 17.03.2016 17:00:15 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar (HA001)
 17.03.2016 17:00:08 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar (HA001)
 17.03.2016 17:00:01 LTE Tunnelverbindung verloren (HA003)
 17.03.2016 15:52:17 Einwahl Router hat Präfix 2003:70:celf:500::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)
 17.03.2016 15:45:29 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (NT101)
 17.03.2016 15:45:29 Einwahl Router hat Präfix 2003:6:135a:e400::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)
 17.03.2016 15:28:09 DNSv6-Fehler: Der angegebene Domainname kann nicht von 2003:180:2:5000:0:1:0:53 aufgelöst werden. Fehler: Timeout (P008)
 17.03.2016 13:33:44 Verbindung zum FON System (HB) wurde erfolgreich hergestellt // Hotspot Telekom_FON öffentlich nutzbar (FO001)
 17.03.2016 13:07:56 DHCP ist aktiv: 17.03.2016 13:07:56 fe80::1 (DH101)
 17.03.2016 09:30:30 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-89,-6 (LT004)
 17.03.2016 09:30:20 Funkzellen Info: 26201,0,0,-89,-6 (LT004)
 17.03.2016 05:50:19 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-87,-6 (LT004)
 17.03.2016 03:45:31 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (NT101)
 17.03.2016 01:28:01 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-87,-6 (LT004)
 17.03.2016 01:27:51 Funkzellen Info: 26201,0,0,-87,-6 (LT004)
 16.03.2016 22:53:33 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-88,-10 (LT004)
 16.03.2016 22:53:23 Funkzellen Info: 26201,0,0,-88,-6 (LT004)
 16.03.2016 21:45:33 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (NT101)
 16.03.2016 18:59:04 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-89,-6 (LT004)
 16.03.2016 18:58:54 Funkzellen Info: 26201,0,0,-89,-6 (LT004)
 16.03.2016 18:05:30 Die Internet Telefonie Verbindung +49225 wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse: <79.223.>, Internet-Rufnummer: <+49225> (V101).
 16.03.2016 17:35:14 DSL Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA102)
 16.03.2016 17:35:10 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar

(HA002)
16.03.2016 17:34:01 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
16.03.2016 17:33:24 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
16.03.2016 17:33:03 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
16.03.2016 17:32:50 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
16.03.2016 17:32:41 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
16.03.2016 17:32:34 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
16.03.2016 17:32:27 DSL Tunnelverbindung verloren (HA004)
16.03.2016 17:28:10 DSL Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA102)
16.03.2016 17:28:06 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
16.03.2016 17:26:57 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
16.03.2016 17:26:20 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
16.03.2016 17:26:03 Anmeldung der DSL- Telefonnummer (+49225)
war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht.
Zeitüberschreitung (V004).
16.03.2016 17:25:59 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
16.03.2016 17:25:46 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
16.03.2016 17:25:37 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
16.03.2016 17:25:30 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
16.03.2016 17:25:24 DSL Tunnelverbindung verloren (HA004)
16.03.2016 17:25:08 Die Internet Telefonie Verbindung +49225
wurde gescheitert: IP-Adresse: <79.223.>, Internet-Rufnummer:
<+49225> (V101).
16.03.2016 17:25:08 Anmeldung der DSL- Telefonnummer (+49225)
war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht.
Zeitüberschreitung (V004).
16.03.2016 15:52:27 Einwahl Router hat Präfix
2003:70:celf:500::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)
16.03.2016 15:45:42 Einwahl Router hat Präfix
2003:6:135a:e400::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)
16.03.2016 15:45:34 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich
aktualisiert. (NT101)
16.03.2016 15:33:50 DNSv6-Fehler: Der angegebene Domainname
kann nicht von 2003:180:2:5000:0:1:0:53 aufgelöst werden.
Fehler: Timeout (P008)
16.03.2016 15:14:13 DNSv6-Fehler: Der angegebene Domainname
kann nicht von 2003:180:2:5000:0:1:0:53 aufgelöst werden.
Fehler: Timeout (P008)
16.03.2016 15:06:46 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-91,-6
(LT004)
16.03.2016 13:56:16 Verbindung zum FON System (HB) wurde
erfolgreich hergestellt // Hotspot Telekom_FON öffentlich
nutzbar (FO001)
16.03.2016 11:35:43 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-90,-6

(LT004)
16.03.2016 11:08:07 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-90,-6
(LT004)
16.03.2016 11:07:57 Funkzellen Info: 26201,0,0,-90,-6 (LT004)
16.03.2016 09:45:35 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich
aktualisiert. (NT101)
16.03.2016 09:08:27 Funkzellen Info: ,28652544,3,-90,-6
(LT004)
16.03.2016 08:43:39 Verbindung zum FON System (HB) wurde
erfolgreich hergestellt // Hotspot Telekom_FON Öffentlich
nutzbar (FO001)

16.03.2016 08:12:32 Die Konfiguration des Gerätes wurde
erfolgreich gespeichert. (S101)
Anmerkung, hier wahl wohl auch wieder ein externer auf der Box

16.03.2016 08:12:12 Konfigurations-Service wird kontaktiert
(A103)
16.03.2016 08:07:47 DSL Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA102)
16.03.2016 08:07:44 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar
(HA002)
16.03.2016 08:07:40 WLAN Router sendet Präfix
2003:0070:celf:0593::/64 ins LAN (ME104)
16.03.2016 08:07:38 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-
Adresse: 2003:0070:celf:0500:76a5:28ff:fe3f:7f63/128 (P001)
16.03.2016 08:07:35 Konfigurations-Service wird kontaktiert
(A103)
16.03.2016 08:07:34 Einwahl Router hat Präfix
2003:70:celf:500::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)
16.03.2016 08:07:34 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-
IPv6-Adresse: fe80:0000:0000:(P002)
16.03.2016 08:07:34 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-
Adresse: 2003:0070:ce7f:9e0d:(P001)
16.03.2016 08:07:32 Die Vom Internetanbieter zugewiesene
Gateway-IP-Adresse: 79.223(R022)
16.03.2016 08:07:32 Internetverbindung wurde hergestellt.
(R010)
16.03.2016 08:07:31 Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
(R104)
16.03.2016 08:07:31 Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
(R103)
16.03.2016 08:07:31 Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
(R102)
16.03.2016 08:07:31 Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
(R101)
16.03.2016 08:07:31 PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen. (R011)
16.03.2016 08:07:28 Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
(R101)
16.03.2016 08:07:28 Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet
(R106)
16.03.2016 08:07:26 DSL ist verfügbar (DSL- Synchronisierung
besteht). (R007)
16.03.2016 08:07:11 DSL-Synchronisation beginnt (Training).
(R008)
16.03.2016 08:07:09 WLAN Router sendet Präfix

2003:6:135a:e400::/64 ins LAN (ME104)
16.03.2016 08:07:08 Konfigurations-Service wird kontaktiert (A103)
16.03.2016 08:07:03 Internetverbindung wurde durch Speedport Hybrid getrennt. (R009)
16.03.2016 08:07:03 Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet (R106)
16.03.2016 08:07:01 PPPoE-Fehler: DSL- Synchronisierung verloren. (R013)
16.03.2016 08:07:01 DSL antwortet nicht (keine DSL-Synchronisierung). (R006)
16.03.2016 08:06:58 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:0006:135a:e400:(P001)
16.03.2016 08:06:57 DSL Tunnelverbindung verloren (HA004)
16.03.2016 07:39:44 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-89,-9 (LT004)
16.03.2016 07:00:14 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-89,-6 (LT004)
16.03.2016 07:00:04 Funkzellen Info: 26201,0,0,-90,-6 (LT004)
16.03.2016 05:17:02 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-89,-6 (LT004)
16.03.2016 05:16:58 Funkzellen Info: server,,0,-89,0 (LT004)
16.03.2016 04:24:49 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-89,-7 (LT004)
16.03.2016 03:45:37 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (NT101)
15.03.2016 21:23:12 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-88,-6 (LT004)
15.03.2016 18:09:53 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-89,-10 (LT004)
15.03.2016 17:31:19 DSL Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA102)
15.03.2016 17:31:15 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar (HA002)
15.03.2016 17:30:06 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar (HA002)
15.03.2016 17:29:29 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar (HA002)
15.03.2016 17:29:08 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar (HA002)
15.03.2016 17:28:55 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar (HA002)
15.03.2016 17:28:46 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar (HA002)
15.03.2016 17:28:39 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar (HA002)
15.03.2016 17:28:33 DSL Tunnelverbindung verloren (HA004)
15.03.2016 16:06:58 Verbindung zum FON System (HB) wurde erfolgreich hergestellt // Hotspot Telekom_FON öffentlich nutzbar (FO001)
15.03.2016 16:03:31 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-89,-7 (LT004)
15.03.2016 16:03:21 Funkzellen Info: 26201,0,0,-89,-10 (LT004)
15.03.2016 15:46:32 DSL Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA102)
15.03.2016 15:46:28 Hybrid Server nicht über DSL erreichbar (HA002)
15.03.2016 15:46:25 Konfigurations-Service wird kontaktiert (A103)

15.03.2016 15:46:24 Der Konfigurations-Service konnte nicht erreicht werden. (A001)
15.03.2016 15:46:23 WLAN Router sendet Präfix 2003:0070:ce28:3786::/64 ins LAN (ME104)
15.03.2016 15:46:20 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:0070:ce28:3700:76a5:(P001)
15.03.2016 15:46:14 Einwahl Router hat Präfix 2003:70:ce28:3700::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)
15.03.2016 15:46:13 Die Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 79.223.(R022)
15.03.2016 15:46:13 Internetverbindung wurde hergestellt. (R010)
15.03.2016 15:46:13 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80:0000:0000:0000:0230(P002)
15.03.2016 15:46:13 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:0070:ce7f:a6d7:76a5:(P001)
15.03.2016 15:46:13 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:0070:ce7f:a6d7:76a5:(P001)
15.03.2016 15:46:13 WLAN Router sendet Präfix 2003:6:135a:e400::/64 ins LAN (ME104)
15.03.2016 15:46:12 Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen (R104)
15.03.2016 15:46:12 Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet (R103)
15.03.2016 15:46:12 Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen (R102)
15.03.2016 15:46:12 Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet (R101)
15.03.2016 15:46:12 PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen. (R011)
15.03.2016 15:46:11 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:0006:135a:e400:76a5:(P001)
15.03.2016 15:46:10 DSL Tunnelverbindung verloren (HA004)
15.03.2016 15:46:10 Konfigurations-Service wird kontaktiert (A103)
15.03.2016 15:46:09 Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet (R103)
15.03.2016 15:46:09 Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen (R102)
15.03.2016 15:46:08 Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet (R101)
15.03.2016 15:46:08 Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet (R106)
15.03.2016 15:46:02 Von Hybrid Service zugewiesen Tunnel IPv4-Adresse: 87.135.84.36 (HA104)
15.03.2016 15:46:01 Internetverbindung wurde durch Speedport Hybrid getrennt. (R009)
15.03.2016 15:46:01 Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet (R106)
15.03.2016 15:46:00 Bonding wird bei Bedarf genutzt (HA107)
15.03.2016 15:45:59 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:0070:ce27:fb00:76a5(P001)
15.03.2016 15:45:59 Von HAAP Service Provider zugewiesen Tunnel IPv6-Adresse: 2003:6:135a:(HA105)
15.03.2016 15:45:59 Einwahl Router hat Präfix 2003:6:135a:e400::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)
15.03.2016 15:45:59 Telekom-Filterliste empfangen (HA106)
15.03.2016 15:45:59 DSL Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA102)

15.03.2016 15:45:59 LTE Tunnel erfolgreich aufgebaut (HA103)
15.03.2016 15:45:56 Die IP-Adresse des Hybrid
Servers: ,2003:6:1200:(HA101)
15.03.2016 15:45:55 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar
(HA001)
15.03.2016 15:45:53 DHCP ist aktiv: 15.03.2016 15:45:53
fe80::1 (DH101)
15.03.2016 15:45:50 WLAN Router sendet Präfix
2003:0070:ce27:fb61::/64 ins LAN (ME104)
15.03.2016 15:45:50 Es ist ein Session-Fehler aufgetreten.
Neue Bonding Session wird aufgesetzt<404>. (HA008)
15.03.2016 15:45:49 Es ist ein Session-Fehler aufgetreten.
Neue Bonding Session wird aufgesetzt<404>. (HA008)
15.03.2016 15:45:49 Hybrid Server nicht über LTE erreichbar
(HA001)
15.03.2016 15:45:42 Einwahl erfolgreich folgende Adresse <>,
<2a01:59e:b082:42a:5a2c:80ff:fe13:9208> erhalten (HYB005)
15.03.2016 15:45:42 PDP Einwahl schlug fehl <30> (HYB003)
15.03.2016 15:45:42 "Liste der erlaubten E-Mail-Server"™
wurde aktualisiert auf die Version <001.010> (E006)
15.03.2016 15:45:42 DNSv6 Server
2003:0180:0002:5000:0000:0001:0000:0053,2003:0180:0002:2000:00
00:0001:0000:0053 wurden erfolgreich aktualisiert (P007)
15.03.2016 15:45:42 Einwahl Router hat Präfix
2003:70:ce27:fb00::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)
15.03.2016 15:45:42 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-
IPv6-Adresse: fe80:0000:0000:0000:0230:88ff:fe04:02fd (P002)
15.03.2016 15:45:42 Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-
Adresse: 2003:0070:ce7f:a310:76a5:28ff:fe3f:7f5d/64 (P001)
15.03.2016 15:45:40 Konfigurations-Service wird kontaktiert
(A103)
15.03.2016 15:45:40 Die Internet Telefonie Verbindung +
492251783339 wurde erfolgreich hergestellt: IP-Adresse:
<91.10.61.5>,Internet-Rufnummer: <+49225> (V101).
15.03.2016 15:45:39 Die Systemzeit wurde erfolgreich
aktualisiert. (T101)
01.01.1970 01:01:29 Die Vom Internetanbieter zugewiesene
Gateway-IP-Adresse: 91.10.61.5 (R022)
01.01.1970 01:01:29 Internetverbindung wurde hergestellt.
(R010)
01.01.1970 01:01:28 Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen
(R104)
01.01.1970 01:01:27 Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
(R103)
01.01.1970 01:01:27 Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen
(R102)
01.01.1970 01:01:27 Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
(R101)
01.01.1970 01:01:27 PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen. (R011)
01.01.1970 01:01:24 Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet
(R101)
01.01.1970 01:01:24 PPP-Aushandlung ist fehlgeschlagen. (R011)
01.01.1970 01:01:22 Funkzellen Info: 26201,28652544,3,-89,-6
(LT004)
01.01.1970 01:01:22 Am Netzwerk erfolgreich anmelden (LT003)
01.01.1970 01:01:21 Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet
(R103)

01.01.1970 01:01:21 Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen (R102)
 01.01.1970 01:01:21 Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet (R101)
 01.01.1970 01:01:21 Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet (R106)
 01.01.1970 01:01:19 DSL ist verfügbar (DSL- Synchronisierung besteht). (R007)
 01.01.1970 01:01:18 Das DECT Mobilteil Speedphone1 hat die Verbindung zur DECT Basis hergestellt (DEC004)
 01.01.1970 01:01:15 DHCP ist aktiv: 01.01.1970 01:01:15 LAN fritz.box C0:25:06:192.168.109. (H001)
 01.01.1970 01:01:14 DHCP ist aktiv: 01.01.1970 01:01:14 fe80::1 (DH101)
 01.01.1970 01:01:13 DHCP ist aktiv: 01.01.1970 01:01:13 LAN ITA/Ver 01012701.00.007 4C:09:D4:CB:0C:2C 192.168.109.103 255.255.255.0 192.168.109.1 192.168.109.1 1814400. (H001)
 01.01.1970 01:01:11 DSL-Synchronisation beginnt (Training). (R008)
 01.01.1970 01:01:07 WLAN 802.11ac wurde auf dem Speedport aktiviert. (W006)
 01.01.1970 01:01:07 WLAN 802.11b/g/n wurde auf dem Speedport aktiviert. (W006)
 15.03.2016 15:43:33 Internetverbindung wurde durch Speedport Hybrid getrennt. (R009)
 15.03.2016 15:43:32 Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet (R106)
 15.03.2016 15:43:25 Es wurde ein Reboot ausgelöst. (B103)
 15.03.2016 15:43:25 Firmware Update auf Version 050124.02.00.012 wurde erfolgreich durchgeführt. (A106)
 15.03.2016 15:43:25 Der Update Vorgang auf Version 050124.02.00.012 war erfolgreich. (UD102)
 15.03.2016 15:35:14 DNSv6-Fehler: Der angegebene Domainname kann nicht von 2003:180:2:5000:0:1:0:53 aufgelöst werden. Fehler: Timeout (P008)
 15.03.2016 15:35:04 Das Update Vorgang wurde gestartet (UD101)
 15.03.2016 15:35:00 Konfigurations-Service wird kontaktiert (A103)
 15.03.2016 15:28:47 Konfigurations-Service wird kontaktiert (A103)
 15.03.2016 15:00:12 Einwahl Router hat Präfix 2003:70:ce77:1f00::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)
 15.03.2016 14:56:40 Die IPv6 Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (NT101)
 15.03.2016 14:55:38 Einwahl Router hat Präfix 2003:6:135f:4300::/56 von ISP zugewiesen bekommen. (P005)
 15.03.2016 14:54:39 192.168.109.100 Anmeldung erfolgreich. (G101)
 15.03.2016 14:54:38 192.168.109.100 Anmeldung erfolgreich. (G101)
 15.03.2016 14:54:35 192.168.109.100 Anmeldung erfolgreich. (G101)
 15.03.2016 14:54:32 192.168.109.100 Anmeldung erfolgreich. (G101)
 15.03.2016 14:54:25 192.168.109.100 Anmeldung erfolgreich. (G101)
 15.03.2016 14:54:22 192.168.109.100 Anmeldung erfolgreich.

(G101)
15.03.2016 14:54:18 192.168.109.100 Anmeldung erfolgreich.
(G101)
15.03.2016 14:54:17 192.168.109.100 Anmeldung erfolgreich.
(G101)
15.03.2016 14:39:58 192.168.109.100 Anmeldung erfolgreich.
(G101)
15.03.2016 14:39:57 Konfigurator Sitzung abgelaufen. (G103)
15.03.2016 14:38:54 192.168.109.100 Anmeldung erfolgreich.
(G101)
15.03.2016 14:32:43 192.168.109.100 Anmeldung erfolgreich.
(G101)

Anmerkung, hier hat wohl der Telekom Mitarbeiter übereifrigst den Anschluss zurückgesetzt und auf der Box wild hantiert